

DE Fahrradcomputer Ventura XI



Bedienungs- & Montage-Anweisung

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam bevor Sie den Computer montieren oder benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Bitte vergleichen Sie die Abbildung und stellen Sie sicher, dass Sie alle aufgeführten Teile haben:

- A) Fahrrad-Computer (incl. 1x LR44 battery)
- B) Halterung mit Sensorkabel und Befestigungsmaterial
- C) Speichermagnet mit Befestigungsschraube
- D) Kabelbinder
- E) Gummieinlagen



2. Anbau
Bitte beachten Sie die Montagebilder. Montieren Sie den Sensor an der Gabel und befestigen Sie den Magneten an einer Speiche des Vorderades.



b) Uhrzeit einstellen:
(1) Taste MODE drücken bis CLOCK angezeigt wird
(2) Taste SET/RESET für 2 Sekunden drücken bis Minute blinkt
(3) Taste SET/RESET drücken um die Minuten einzustellen
(4) Taste MODE drücken bis HOURS blinkt und mit der Taste SET/RESET die Stunde einstellen.
Nach 3 Sekunden ohne Eingabe wird die Einstellung gespeichert.


Radgröße	mm	Radgröße	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

EN Cycle computer Ventura XI


OPERATING & FITTING INSTRUCTIONS

1. Please read this manual thoroughly before attempting to fit or use the computer. Keep this manual safe for future reference. Please check the photo and make sure you have all the listed parts as follows:

- A) Cycle Computer (incl. 1x LR44 battery)
- B) Fitting Bracket with sensor cable & fittings
- C) Wheel magnet with fitting screw
- D) Cable ties
- E) Rubber pad inserts



2. Installation
Please note diagram
Sensor must be mounted on front fork and magnet on the front wheel spoke.



b) Uhrzeit einstellen:
(1) Taste MODE drücken bis CLOCK angezeigt wird
(2) Taste SET/RESET für 2 Sekunden drücken bis Minute blinkt
(3) Taste SET/RESET drücken um die Minuten einzustellen
(4) Taste MODE drücken bis HOURS blinkt und mit der Taste SET/RESET die Stunde einstellen.
Nach 3 Sekunden ohne Eingabe wird die Einstellung gespeichert.

Radgröße	mm	Radgröße	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

FR Computer sans fil Ventura XI


NOTICE D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

1. Veuillez lire ce manuel dans sa totalité avant de tenter d'installer ou d'utiliser l'ordinateur cycliste. Conservez soigneusement ce manuel pour le consulter au besoin. Assurez-vous avant tout d'avoir tous les pièces listées dans l'image ci-dessous:

- A) Ordinateur cycliste (comportant 1x LR44 batterie)
- B) Support d'installation avec câble de capteur et matériau de fixation
- C) Aimant de roue et à vis de fixation
- D) Attaches câble
- E) Coussinets d'ajustement



2. Installation
Prenez connaissance de ce diagramme.
Le capteur s'installe sur la fourche avant et l'aimant sur un rayon de la roue avant.



b) Pour configurer l'horloge temps réel :
(1) Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le symbole CLOCK s'affiche.
(2) Maintenez appuyée la touche SET/RESET pendant 2 secondes et lorsque le symbole minute se met à clignoter, appuyez plusieurs fois sur la touche SET/RESET jusqu'à obtenir les minutes désirées.
(3) Appuyez de nouveau sur la touche MODE et lorsque le symbole « hors » se met à clignoter, appuyez sur la touche SET/RESET jusqu'à obtenir l'heure désirée ; celle-ci est automatiquement validée après 3 secondes.

Type Size	mm	Type Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200


3. Functions

Features / Function	Symbol	Specification
Current Speed	BKE Symbol	KM or Mile, 0.0-99.9KM/62.4Mile
Elapsed Time	TM	Hours/Min/Sec.0-9:59:59
Trip Distance	DST	In KM or Mile as selected, 0.00-999.9KM/624.99Mile
Odometer	ODO	Accumulated Total Distance, 0.00-999.9KM/624.99Mile
Maximum Speed	MAX	In KM or Mile as selected, 0.00-99.9KM/62.4Mile
Average Speed	AVS	Shown in KM or Mile as selected, 0.00-99.9KM/62.4Mile
Clock	CLOCK Symbol	Real Time Clock, 0:00:00-23:59:59
Scan	SCAN	All functions, every 5 seconds

Battery: CR2032*1
Wheel size setting: 0mm-399mm (0=2155)
Operating Temperature: 0°C-55°C

4. Operation
• POWER ON: The computer will power on automatically when riding or operations.
• POWER OFF: The computer will power off automatically if there is no any riding or operations in 2 minutes.

5. Setup
a) To fix Odometer reload (only available after battery installation).
Wheel size and KM or Miles Calibration:
(1) Press SET/RESET key repeatedly until the odometer number you required is shown.
(2) Press SET/RESET key repeatedly until the wheel size you required is shown.
(3) Press SET/RESET key repeatedly until the wheel size you required is shown.
(4) When wheel size is correct, press MODE key again, Km/h or Mile/h symbol will then flash.
(5) Press SET/RESET key again until correct calibration is shown, this will self set in 3 seconds.
(6) Now you have set wheel size and distance calibration.



6. Troubleshooting
NO LCD DISPLAY
1. Is the battery dead or incorrectly installed?
Replace battery or make sure the battery pole is in correct position.
2. Check the metal shrapnel is not bad connection.
Adjust the Negative metal shrapnel and reload the battery

NO CURRENT SPEED READING
Check for damaged wiring or incorrect sensor and magnet alignment. Also check if wheel calibration size is correct.
If you have damaged the wire it will be necessary to purchase a new bracket and sensor cable unit from your dealer. To re-calibrate please study set up procedure. Make sure all contacts are clear and undamaged.

RANDOM LCD DISPLAY
Is computer set on scan mode?
If not set on scan, re-set computer according to start up instructions.

LCD DISPLAY IS DARK
Has the main unit been in direct sunlight for long period?
Remove main unit from bracket and place in a cool shaded area to enable the LCD to recover, replace battery if necessary.

7. Cleaning
a) Never immerse computer main unit in water
b) To clean, just wipe with damp (not wet) cloth.
c) Do not use any thinner or alcohol based product as this will damage the LCD screen.

8. Warning & Security
a) Keep the batteries out of the reach of children.
b) Always remove computer unit from bracket when your bike is unattended.

9. Wheel size chart

Type Size	mm	Type Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200


3. Fonction

Caractéristiques / Fonction	Symbole	Données
Vitesse actuelle	Symbole VELO	KM ou Mile, 0.0-99.9KM/62.4Mile
Temps écoulé	TM	Heures/Minutes/Secondes.0-9:59:59
Distance à parcourir	DST	Affiché en KM ou Mile selon votre choix, 0.00-999.9KM/624.99Mile
Odomètre	ODO	Distance totale parcourue, 0.00-999.9KM/624.99Mile
Vitesse maximale	MAX	Affiché en KM ou Mile selon votre choix, 0.00-99.9KM/62.4Mile
Vitesse moyenne	AVS	Affiché en KM ou Mile selon votre choix, 0.00-99.9KM/62.4Mile
Horloge	Symbole HORLOGE	Affichage de l'heure à la seconde, 0:00:00-23:59:59
Scanneur	SCAN	Parcourt toutes les fonctions, toutes les 5 secondes.

Batterie: CR2032*1
Réglage de la taille de la roue: 0mm-399mm (0=2155)
Température de fonctionnement: 0°C-55°C

4. Démarrage
• ALLUMAGE: L'ordinateur s'allume automatiquement en pédalant ou en le démontant.
• ÉTEINDRE: L'ordinateur s'éteint automatiquement si le vélo est inutilisé ou après 2 minutes de veille.

5. Configuration
a) Configuration de la charge de l'odomètre. Utilisez seulement après l'ajout de pile, les dimensions de roue ou le réglage de la distance :
(1) Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que s'affiche le symbole ODO.
(2) Appuyez sur la touche SET/RESET plusieurs fois pour obtenir la distance désirée.
(3) Appuyez sur la touche SET/RESET plusieurs fois pour obtenir les dimensions de roue désirées.
(4) Une fois ces dimensions obtenues, appuyez de nouveau sur la touche MODE pour faire clignoter un symbole Km/h ou Mile/h.
(5) Appuyez de nouveau sur la touche SET/RESET jusqu'à obtenir la distance voulue, qui se validera automatiquement après 3 secondes.
(6) Vous avez à présent paramétré les dimensions de roue et la distance.



6. Résolution de problèmes
ABSENCE D'AFFICHAGE LCD
1. La pile est-elle vide ou mal installée?
Remplacez la pile ou assurez-vous que les pôles soient dans le bon sens.
2. Vérifiez que le shrapnel métallique ne cause pas de problème électrique.
Ajustez le shrapnel négatif et remettez la pile.

AUCUNE VITESSE DÉTECTÉE
Inspectez et vérifiez l'absence de câbles endommagés, ou un éventuel mauvais alignement du capteur et de l'aimant. Vérifiez également que les dimensions de roue saisies soient correctes. Si votre câble est endommagé, il sera nécessaire de racheter un ensemble support et câble capteur chez votre commerçant. Pour reconfigurer les valeurs, veuillez-vous référer aux instructions de configuration. Assurez-vous que tous les contacts soient nets et en bon état.

AFFICHAGE ÉCRAN ANORMAL
L'ordinateur est-il en mode Scan? S'il n'est pas en mode scan, redémarrez l'ordinateur en suivant les instructions de démarrage.

L'AFFICHAGE LCD EST SOMBRE
L'unité principale a-t-elle été exposée à la lumière du soleil pendant une longue période? Retirez l'unité principale de son support et posez-la dans un endroit ombragé et frais, pour permettre le rétablissement de l'écran LCD ; remplacez la pile si nécessaire.

7. Nettoyage
a) Ne jamais immerger l'unité principale de l'ordinateur dans l'eau
b) Pour nettoyer, il suffit d'essuyer avec un chiffon humide (pas mouillé).
c) N'utilisez pas de diluant ou de produit à base d'alcool car cela pourrait endommager l'écran LCD.

8. Avertissement et sécurité
a) Gardez les piles hors de la portée des enfants.
b) Toujours retirer l'ordinateur du support lorsque votre vélo est sans surveillance.

9. Tableau de taille de roue

taille de roue	mm	taille de roue	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

FR Computer sans fil Ventura XI


NOTICE D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

1. Veuillez lire ce manuel dans sa totalité avant de tenter d'installer ou d'utiliser l'ordinateur cycliste. Conservez soigneusement ce manuel pour le consulter au besoin. Assurez-vous avant tout d'avoir tous les pièces listées dans l'image ci-dessous:

- A) Ordinateur cycliste (comportant 1x LR44 batterie)
- B) Support d'installation avec câble de capteur et matériau de fixation
- C) Aimant de roue et à vis de fixation
- D) Attaches câble
- E) Coussinets d'ajustement



2. Installation
Prenez connaissance de ce diagramme.
Le capteur s'installe sur la fourche avant et l'aimant sur un rayon de la roue avant.



b) Pour configurer l'horloge temps réel :
(1) Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le symbole CLOCK s'affiche.
(2) Maintenez appuyée la touche SET/RESET pendant 2 secondes et lorsque le symbole minute se met à clignoter, appuyez plusieurs fois sur la touche SET/RESET jusqu'à obtenir les minutes désirées.
(3) Appuyez de nouveau sur la touche MODE et lorsque le symbole « hors » se met à clignoter, appuyez sur la touche SET/RESET jusqu'à obtenir l'heure désirée ; celle-ci est automatiquement validée après 3 secondes.

Type Size	mm	Type Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200


3. Fonction

Caractéristiques / Fonction	Symbole	Données
Vitesse actuelle	Symbole VELO	KM ou Mile, 0.0-99.9KM/62.4Mile
Temps écoulé	TM	Heures/Minutes/Secondes.0-9:59:59
Distance à parcourir	DST	Affiché en KM ou Mile selon votre choix, 0.00-999.9KM/624.99Mile
Odomètre	ODO	Distance totale parcourue, 0.00-999.9KM/624.99Mile
Vitesse maximale	MAX	Affiché en KM ou Mile selon votre choix, 0.00-99.9KM/62.4Mile
Vitesse moyenne	AVS	Affiché en KM ou Mile selon votre choix, 0.00-99.9KM/62.4Mile
Horloge	Symbole HORLOGE	Affichage de l'heure à la seconde, 0:00:00-23:59:59
Scanneur	SCAN	Parcourt toutes les fonctions, toutes les 5 secondes.

Batterie: CR2032*1
Réglage de la taille de la roue: 0mm-399mm (0=2155)
Température de fonctionnement: 0°C-55°C

4. Démarrage
• ALLUMAGE: L'ordinateur s'allume automatiquement en pédalant ou en le démontant.
• ÉTEINDRE: L'ordinateur s'éteint automatiquement si le vélo est inutilisé ou après 2 minutes de veille.

5. Configuration
a) Configuration de la charge de l'odomètre. Utilisez seulement après l'ajout de pile, les dimensions de roue ou le réglage de la distance :
(1) Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que s'affiche le symbole ODO.
(2) Appuyez sur la touche SET/RESET plusieurs fois pour obtenir la distance désirée.
(3) Appuyez sur la touche SET/RESET plusieurs fois pour obtenir les dimensions de roue désirées.
(4) Une fois ces dimensions obtenues, appuyez de nouveau sur la touche MODE pour faire clignoter un symbole Km/h ou Mile/h.
(5) Appuyez de nouveau sur la touche SET/RESET jusqu'à obtenir la distance voulue, qui se validera automatiquement après 3 secondes.
(6) Vous avez à présent paramétré les dimensions de roue et la distance.



6. Résolution de problèmes
ABSENCE D'AFFICHAGE LCD
1. La pile est-elle vide ou mal installée?
Remplacez la pile ou assurez-vous que les pôles soient dans le bon sens.
2. Vérifiez que le shrapnel métallique ne cause pas de problème électrique.
Ajustez le shrapnel négatif et remettez la pile.

AUCUNE VITESSE DÉTECTÉE
Inspectez et vérifiez l'absence de câbles endommagés, ou un éventuel mauvais alignement du capteur et de l'aimant. Vérifiez également que les dimensions de roue saisies soient correctes. Si votre câble est endommagé, il sera nécessaire de racheter un ensemble support et câble capteur chez votre commerçant. Pour reconfigurer les valeurs, veuillez-vous référer aux instructions de configuration. Assurez-vous que tous les contacts soient nets et en bon état.

AFFICHAGE ÉCRAN ANORMAL
L'ordinateur est-il en mode Scan? S'il n'est pas en mode scan, redémarrez l'ordinateur en suivant les instructions de démarrage.

L'AFFICHAGE LCD EST SOMBRE
L'unité principale a-t-elle été exposée à la lumière du soleil pendant une longue période? Retirez l'unité principale de son support et posez-la dans un endroit ombragé et frais, pour permettre le rétablissement de l'écran LCD ; remplacez la pile si nécessaire.

7. Nettoyage
a) Ne jamais immerger l'unité principale de l'ordinateur dans l'eau
b) Pour nettoyer, il suffit d'essuyer avec un chiffon humide (pas mouillé).
c) N'utilisez pas de diluant ou de produit à base d'alcool car cela pourrait endommager l'écran LCD.


8. Avertissement et sécurité
a) Gardez les piles hors de la portée des enfants.
b) Toujours retirer l'ordinateur du support lorsque votre vélo est sans surveillance.

9. Tableau de taille de roue


taille de roue	mm	taille de roue	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2

ES

Ciclcomputer senza fili Ventura XI




NO OPERE DURANTE 3 SEGUNDOS



Modo escáner

(1) Presione la tecla MODE cuando se aparece el símbolo "SCAN".
(2) Una vez que comienza a pedalea, cada función se activará automáticamente cada 5 segundos sin pulsar la tecla MODE.

Reiniciar las lecturas de la computadora



6. Solución de Problemas

No se muestra pantalla LCD

1. La batería no tiene o carga o está instalada erróneamente.

2. Compruebe que la lengüeta de metal no está mal conectada.

3. Ajuste la lengüeta metálica negativa y vuelva a cargar la batería.

NO HAY LECTURA DE VELOCIDAD ACTUAL

1. Compruebe si el cableado está dañado o si el sensor y la alineación del imán están incorrectos.

2. Compruebe que el cable, será necesario comprar un nuevo soporte y una unidad de cable del sensor a su distribuidor.

3. Asegúrese de que todos los contactos estén limpios y sin daños.

PANTALLA LCD ALTEATORIA

1. Mantenga las baterías configuradas en modo escáner? Si no está configurado en modo escáner reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones de inicio.

LA PANTALLA LCD APARECE OSCURA

1. Limpieza la unidad principal de la computadora en el agua jabonosa.

2. Limpie que la unidad de soporte y cicloqué en un área sombreada para permitir que la LCD se recupere, reemplace la batería si es necesario.

7. Limpieza

a) Limpie la unidad principal de la computadora en el agua jabonosa.

b) Limpie que la unidad de soporte y cicloqué en un área sombreada para permitir que la LCD se recupere, reemplace la batería si es necesario.

8. Avisos & seguridad


a) Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

b) Siempre que la unidad de la computadora del soporte cuando su bicicleta está detenida.


Tip de tamaño	mm	mm	Tip de tamaño	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068	
14x1.75	1055	26x2.125	2070	
16x1.75	1195	27x1.1/4	2161	
18x1.75	1350	700x20	2086	
20x1.75	1515	700x23	2096	
24x1.75	1890	700x25	2105	
24x2.00	1925	700x28	2136	
26x1.50	2010	700x32	2155	
26x1.75	2023	700x35	2168	
26x1.95	2050	700x38	2180	
26x2.00	2055	700x40	2200	

IT

Ciclcomputer senza fili Ventura XI




NO OPERE DURANTE 3 SEGUNDOS



Modo escáner

(1) Presione la tecla MODE cuando se aparece el símbolo "SCAN".
(2) Una vez que comienza a pedalea, cada función se activará automáticamente cada 5 segundos sin pulsar la tecla MODE.

Reiniciar las lecturas de la computadora



6. Solución de Problemas

No se muestra pantalla LCD

1. La batería no tiene o carga o está instalada erróneamente.

2. Compruebe que la lengüeta de metal no está mal conectada.

3. Ajuste la lengüeta metálica negativa y vuelva a cargar la batería.

NO HAY LECTURA DE VELOCIDAD ACTUAL

1. Compruebe si el cableado está dañado o si el sensor y la alineación del imán están incorrectos.

2. Compruebe que el cable, será necesario comprar un nuevo soporte y una unidad de cable del sensor a su distribuidor.

3. Asegúrese de que todos los contactos estén limpios y sin daños.

PANTALLA LCD ALTEATORIA

1. Mantenga las baterías configuradas en modo escáner? Si no está configurado en modo escáner reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones de inicio.

LA PANTALLA LCD APARECE OSCURA

1. Limpieza la unidad principal de la computadora en el agua jabonosa.

2. Limpie que la unidad de soporte y cicloqué en un área sombreada para permitir que la LCD se recupere, reemplace la batería si es necesario.

7. Limpieza

a) Limpie la unidad principal de la computadora en el agua jabonosa.

b) Limpie que la unidad de soporte y cicloqué en un área sombreada para permitir que la LCD se recupere, reemplace la batería si es necesario.

8. Avisos & seguridad


a) Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

b) Siempre que la unidad de la computadora del soporte cuando su bicicleta está detenida.

Tip de tamaño	mm	mm	Tip de tamaño	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068	
14x1.75	1055	26x2.125	2070	
16x1.75	1195	27x1.1/4	2161	
18x1.75	1350	700x20	2086	
20x1.75	1515	700x23	2096	
24x1.75	1890	700x25	2105	
24x2.00	1925	700x28	2136	
26x1.50	2010	700x32	2155	
26x1.75	2023	700x35	2168	
26x1.95	2050	700x38	2180	
26x2.00	2055	700x40	2200	

PL

Komputer rowerowy Ventura XI




Non utilizzare per 3 secondi



Modality skansione

(1) Premere il tasto MODE fino a quando il simbolo "SCAN" non compare.
(2) Iniziando a pedalare, ogni funzione verrà attivata automaticamente ogni 5 secondi senza premere il tasto MODE.

Reimpostare le letture del computer



6. Risoluzione dei problemi

NESSUN DISPLAY LCD

1. La batteria è scarica o installata in maniera errata?

2. Controllare che la scheggia metallica non sia posizionata male.

3. Regolare la scheggia metallica negativa e ricaricare la batteria.

NESSUNA LETTURA DELLA VELOCITÀ ATTUALE

1. Controllare che non vi siano cablaggi danneggiati o un allineamento del sensore e del magnete sbagliato.

2. Controllare che il cavo, sarà necessario acquistare un nuovo supporto e un cavo sensore dal proprio rivenditore.

3. Assicurarsi che tutti i contatti siano puliti e non danneggiati.

DISPLAY LCD CASUALE

1. La batteria è scarica o installata in maniera errata?

2. Controllare che la scheggia metallica non sia posizionata male.

3. Regolare la scheggia metallica negativa e ricaricare la batteria.

7. Pulizia

a) Non immergere mai l'unità principale del computer in acqua.

b) Per pulire, basta strofinare con un panno umido (non bagnato).

c) Non utilizzare alcun liquido o prodotto a base di alcol in quanto ciò danneggerà lo schermo LCD.

8. Avviso e sicurezza


a) Togliere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

b) Rimuovere sempre l'unità del computer dalla staffa quando la bicicletta è incustodita.

Dimensioni degli pneumatici	mm	TyreDimensions degli pneumatici Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1.1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

PL

Komputer rowerowy Ventura XI




Non utilizzare per 3 secondi



Modality skansione

(1) Premere il tasto MODE fino a quando il simbolo "SCAN" non compare.
(2) Iniziando a pedalare, ogni funzione verrà attivata automaticamente ogni 5 secondi senza premere il tasto MODE.

Reimpostare le letture del computer



6. Usunięcie błędów

NESSUN DISPLAY LCD

1. La batteria è scarica o installata in maniera errata?

2. Controllare che la scheggia metallica non sia posizionata male.

3. Regolare la scheggia metallica negativa e ricaricare la batteria.

NESSUNA LETTURA DELLA VELOCITÀ ATTUALE

1. Controllare che non vi siano cablaggi danneggiati o un allineamento del sensore e del magnete sbagliato.

2. Controllare che il cavo, sarà necessario acquistare un nuovo supporto e un cavo sensore dal proprio rivenditore.

3. Assicurarsi che tutti i contatti siano puliti e non danneggiati.

DISPLAY LCD CASUALE

1. La batteria è scarica o installata in maniera errata?

2. Controllare che la scheggia metallica non sia posizionata male.

3. Regolare la scheggia metallica negativa e ricaricare la batteria.

7. Pulizia

a) Non immergere mai l'unità principale del computer in acqua.

b) Per pulire, basta strofinare con un panno umido (non bagnato).

c) Non utilizzare alcun liquido o prodotto a base di alcol in quanto ciò danneggerà lo schermo LCD.

8. Avviso e sicurezza


a) Togliere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

b) Rimuovere sempre l'unità del computer dalla staffa quando la bicicletta è incustodita.


Dimensioni degli pneumatici	mm	TyreDimensions degli pneumatici Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1.1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

PL

Komputer rowerowy Ventura XI




Non utilizzare per 3 secondi



Modality skansione

(1) Premere il tasto MODE fino a quando il simbolo "SCAN" non compare.
(2) Iniziando a pedalare, ogni funzione verrà attivata automaticamente ogni 5 secondi senza premere il tasto MODE.

Reimpostare le letture del computer



6. Usunięcie błędów

NESSUN DISPLAY LCD

1. La batteria è scarica o installata in maniera errata?

2. Controllare che la scheggia metallica non sia posizionata male.

3. Regolare la scheggia metallica negativa e ricaricare la batteria.

NESSUNA LETTURA DELLA VELOCITÀ ATTUALE

1. Controllare che non vi siano cablaggi danneggiati o un allineamento del sensore e del magnete sbagliato.

2. Controllare che il cavo, sarà necessario acquistare un nuovo supporto e un cavo sensore dal proprio rivenditore.

3. Assicurarsi che tutti i contatti siano puliti e non danneggiati.

DISPLAY LCD CASUALE

1. La batteria è scarica o installata in maniera errata?

2. Controllare che la scheggia metallica non sia posizionata male.

3. Regolare la scheggia metallica negativa e ricaricare la batteria.

7. Pulizia

a) Non immergere mai l'unità principale del computer in acqua.

b) Per pulire, basta strofinare con un panno umido (non bagnato).

c) Non utilizzare alcun liquido o prodotto a base di alcol in quanto ciò danneggerà lo schermo LCD.

8. Avviso e sicurezza


a) Togliere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

b) Rimuovere sempre l'unità del computer dalla staffa quando la bicicletta è incustodita.

Dimensioni degli pneumatici	mm	TyreDimensions degli pneumatici Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1.1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

PL

Komputer rowerowy Ventura XI




Non utilizzare per 3 secondi



Modality skansione

(1) Premere il tasto MODE fino a quando il simbolo "SCAN" non compare.
(2) Iniziando a pedalare, ogni funzione verrà attivata automaticamente ogni 5 secondi senza premere il tasto MODE.

Reimpostare le letture del computer



6. Usunięcie błędów

NESSUN DISPLAY LCD

1. La batteria è scarica o installata in maniera errata?

2. Controllare che la scheggia metallica non sia posizionata male.

3. Regolare la scheggia metallica negativa e ricaricare la batteria.

NESSUNA LETTURA DELLA VELOCITÀ ATTUALE

1. Controllare che non vi siano cablaggi danneggiati o un allineamento del sensore e del magnete sbagliato.

2. Controllare che il cavo, sarà necessario acquistare un nuovo supporto e un cavo sensore dal proprio rivenditore.

3. Assicurarsi che tutti i contatti siano puliti e non danneggiati.

DISPLAY LCD CASUALE

1. La batteria è scarica o installata in maniera errata?

2. Controllare che la scheggia metallica non sia posizionata male.

3. Regolare la scheggia metallica negativa e ricaricare la batteria.

7. Pulizia

a) Non immergere mai l'unità principale del computer in acqua.

b) Per pulire, basta strofinare con un panno umido (non bagnato).

c) Non utilizzare alcun liquido o prodotto a base di alcol in quanto ciò danneggerà lo schermo LCD.

8. Avviso e sicurezza

a) Togliere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

b) Rimuovere sempre l'unità del computer dalla staffa quando la bicicletta è incustodita.

Dimensioni degli pneumatici	mm	TyreDimensions degli pneumatici Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	